

ОАО «РЖД»  
**ТЕЛЕГРАММА**

ОТ (охрана труда)

Всем НТЭ, ЭЧ (отправлено по ЕАСЦ)

Крайне неудовлетворительное состояние дел с производственным травматизмом в ТЭ свидетельствует о низком уровне профилактической работы по созданию безопасных условий труда, укреплению трудовой и технологической дисциплины со стороны руководителей всех уровней управления. Результаты оперативных проверок работающих бригад, материалы расследования случаев травматизма говорят о невыполнении работниками основополагающих требований безопасности, что привело в 2018 году к травмированию 16 работников ЭЧ, 5 из которых погибли.

18.09.2018 в 15-40 местного времени травмирован электромонтер ЭЧС ЭЧ Алтайская НТЭ 3-СИБ, 1976 г.р., стаж работы 25 лет, V группа по электробезопасности, женат, на иждивении дочь 2004 г.р., сын 2010 г.р.

Предварительным расследованием установлено, что 18.09.2018 начальник ЭЧС Алтайская выдал наряд-допуск № 21 на выполнение работы по текущему ремонту силовых трансформаторов Т-1, Т-2 в ТП-23 ст. Алтайская. Производителем работ назначен электромонтер ЭЧС с V группой по электробезопасности, допускающим, с совмещением обязанностей члена бригады – пострадавший электромонтер, членом бригады – электромонтер с IV группой по электробезопасности.

Нарядом № 21 предусмотрено отключение в РУ-10 кВ – выключателей ВТ-1 и ВТ-2; в РУ-0,4 кВ – разъединителей СР1-0,4 кВ, СР2-0,4 кВ, Рвв1-0,4 кВ, Рвв2-0,4 кВ, автоматов Авв1-0,4 кВ, Авв2-0,4 кВ, включение заземляющих ножей Т-1, Т-2 и установка переносных заземлений в ячейках трансформаторов на шины вводов 10 кВ и 0,4 кВ поочередно.

В 15-07 после выполнения работы по нарядам-допускам № 20 и 19 по ревизии освещения на о.п. Развилка и о.п. Сосняк бригада на автомашине под управлением электромонтера ЭЧК с правами водителя прибыла на ст. Алтайская для выполнения работы по наряду-допуску № 21.

Производителем работ и допускающим было принято решение о первоначальной подготовке рабочего места в камере Т-1. Без получения согласования на подготовку рабочего места от ЭЦЦ производитель работ и допускающий отключили Авв1-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ и ошибочно ВТ-2 в РУ-10 кВ. В 15-38 без проверки отсутствия напряжения, включения заземляющих ножей и установки переносных заземлений пострадавший в

В.И. № 1509 / В.И.И.И.  
09.10.2018.

камере Т-1 приступил к протирке изоляторов, коснулся частей, находящихся под напряжением и был поражен электрическим током. Путь тока – правая рука – грудь.

В 17-30 машиной скорой помощи доставлен в ожоговое отделение ГБ № 3 г. Барнаул. Согласно полученному медицинскому заключению получил электротравму, термический ожог туловища, правой верхней конечности II-III степени S-20% поверхности тела, ожоговый шок крайней степени тяжести, ранение брюшной полости. Больному проведена экзартикуляция (вид ампутации) правой верхней конечности (плечевой сустав). Находится в палате реанимации, на ИВЛ, в состоянии крайней степени тяжести. В крови пострадавшего обнаружен этиловый спирт 2,4%, моче – 3%.

В соответствии с заключением Алтайского краевого наркологического диспансера от 19.09.2018 в 02-00 у производителя работ в крови обнаружен этиловый спирт 0,876 п/м, у члена бригады 0,555 п/м.

Грубейшее нарушение трудовой дисциплины – нахождение всего состава бригады в состоянии алкогольного опьянения, явилось основной причиной травмирования работника.

Кроме того, в ходе расследования обнаружены следующие нарушения в организации и выполнении работы:

а) выдающий наряд-допуск № 21:

в нарушение требований п. 4.3.2.2 Правил безопасности при эксплуатации электроустановок тяговых подстанций и районов электроснабжения железных дорог ОАО «РЖД», утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 13.06.2017 № 1105/р (далее – Правила № 1105), при определении технических мер безопасности не обеспечил видимый разрыв при работе в электроустановках выше 1000 В со стороны, откуда коммутационным аппаратом может быть подано напряжение при наличии в схеме предохранителя;

не указал конкретное место установки третьего ПЗ;

в нарушение требований п. 4.2.2.5 Правил № 1105 при записи в наряде о поочередной установке 3-х ПЗ в строке «Отдельные указания» не указал порядок работы на разных рабочих местах;

выдал задание на одновременное отключение Т-1, Т-2, что привело к нарушению электроснабжения моторвагонного депо. При этом уведомление в адрес ТЧприг направлено не было;

б) производитель работ и допускающий не провели целевые инструктажи причастным работникам, о чем свидетельствует отсутствие

подписей в наряде-допуске, факт проведения целевого инструктажа выдающим наряд записью диктофона также не подтвержден;

в) пострадавший выполнял работу без защитной каски, термостойких перчаток и обуви.

Несмотря на требования телеграфного указания от 27.04.2018 № ИСХ-3473/ТЭ о проверке наличия и исправности регистраторов переговоров, отнесении отсутствия записи оперативных переговоров на регистратор переговоров к грубому нарушению требований охраны труда, в ЭЧЦ Алтайская регистратор переговоров не исправен, при этом руководители ЭЧ узнали об этом в день случившегося при попытке прослушать его записи, что свидетельствует об отсутствии профилактической работы в ЭЧ по предупреждению производственного травматизма.

Полное отсутствие системной работы по охране труда в ЭЧ подтверждает тот факт, что в ЭЧС Алтайская не проведен внеплановый инструктаж по охране труда причастным работникам по случаю смертельного травматизма в ЭЧ Тула НТЭ МОСК и руководителями ЭЧ не выполнено требование телеграфного указания от 21.06.2018 № 11825 по данному случаю, не организована работа по КСОТ-II, СИЗ работникам выдается бессистемно, не только на удвоенные, но и на утроенные сроки носки. Также не выполнено требование п. 1 протокола от 03.08.2018 № ТЭ-293/пр в части проверки личных дел работников, работающих в условиях повышенной опасности, в части соблюдения требований ст. 213 ТК РФ по прохождению психиатрического освидетельствования – пострадавший электромонтер данное освидетельствование не проходил.

Вызывает тревогу состояние трудовой дисциплины в ЭЧ: в 2018 году 3 работника, травмированные при выполнении работы, находились в состоянии алкогольного опьянения: кроме электромонтера ЭЧС ЭЧ Алтайская НТЭ 3-СИБ, это электромонтер ЭЧК ЭЧ Елец НТЭ Ю-ВОСТ и электромеханик РРУ ЭЧ Боготол НТЭ КРАС, получившие тяжелые травмы в результате падения с высоты.

1. Всем НТЭ, ЭЧ, НТЭЛ:

1.1. Немедленно организовать проведение внепланового инструктажа причастным работникам по обстоятельствам и причинам несчастного случая, допущенного в ЭЧ Алтайская НТЭ 3-СИБ.

1.2. В декадный срок изучить с руководителями (включая руководителей среднего звена) и ИТР ЭЧ, НТЭЛ приказ от 14.06.2017 № ТЭ-300 «О мерах по укреплению трудовой дисциплины в Трансэнерго – филиале ОАО «РЖД».

2. Всем НТЭ, ЭЧ:

2.1. Выполнить целевые проверки нарядов-допусков за сентябрь т.г. на предмет обеспечения видимого разрыва при работе в ЭУ выше 1000 В и других мер, исключая подачу напряжения на место работы при отсутствии видимого разрыва, с оформлением акта.

На очередном семинаре с лицами, имеющими право выдачи нарядов, рассмотреть замечания, выявленные при проверке, требования Правил № 1105, Инструкции по безопасности для электромонтеров контактной сети от 16.12.2010 № 104 по подготовке рабочего места в электроустановках.

2.2. Зам. ЭЧ по контактной сети, тяговым подстанциям и энергетики до 10.10.2018 разработать тесты по подготовке рабочего места на контактной сети, в ЭУ ЭЧЭ, ЭЧС с указанием различной последовательности и наименования отключаемых коммутационных аппаратов.

На дне охраны труда в ЭЧК, ЭЧС, РРУ, ЭЧЦ провести тестирование ЭЧЦ, работников, имеющих право выдачи нарядов, производителей работ, допускающих. Добиться четкого понимания работниками важности соблюдения технических мер в полном объеме и строгой последовательности.

2.3. Проанализировать существующий порядок информирования потребителей электрической энергии о предстоящих отключениях. При отсутствии – издать распоряжение с указанием ответственных лиц и сроков.

3. Предупреждаю начальников ЭЧ, что в случае выявления фактов отсутствия или неисправности в ЭЧЦ регистратора переговоров, актов ежемесячного прослушивания записей регистраторов переговоров, будет рассмотрен вопрос о соответствии руководителя занимаемой должности.

4. НТЭ З-СИБ Кургузову К.А. в месячный срок организовать целевую проверку состояния охраны труда в ЭЧ Алтайская с охватом всех линейных подразделений. Материалы разбора результатов проверки направить в ТЭ.

5. Контроль за исполнением требований настоящего телеграфного указания возложить на ТЭГ Шорникова Э.Н.

ЦЭК



В.М.Санько

« 01 » 10 2018 г.  
№ Исх - 7930/ТЭ

Исп. Байбакова И.М., ТЭ  
(499) 262-32-61